



En fazla 8 adet dedektörün beslemesi santralden alınmalıdır. Daha fazla dedektör bağlamak istenirse harici besleme kullanılmalıdır.

Zon bağlantıları yönüldür + ve -'ye dikkat edilerek yapılmalıdır.

Şebeke bağlantıları bu klemenslere yapılmalıdır.

Yardımcı besleme çıkışı: 24V 0.5A. Dikkatli kullanılması ve fazla akım çekilmemelidir.